



Creation Zen
Book Références

Gerflor[®]

Bureaux – La Part Dieu



Lyon (69)



Creation 70 Zen



Swiss Oak
Golden



Campus Vivier Merle



Lyon (69)



Creation 70 Zen



EFAP et ICART
(écoles privées)



Nature Oak
Honey



Bureaux - Gerflor



Paris (75)



Creation 70 Zen



Nature Oak
Kraft



Pendant



Après



Logements sociaux



Bron (69)



Creation 40 Zen



Nature Oak
kraft



Pendant



Après



Logements sociaux



Vincennes




Creation 40 Zen



MOA : Fayat
Immobilier



Swiss Oak
Golden



Bureaux et locaux sociaux



Nancy (54)





Creation 70 Zen



LIDL



Ranch



Rénovation – bureaux militaires



Clermont Ferrand,
Quartier Desaix (63)



Creation 70 Zen



92ème Régiment
d'infanterie



Mazet



Nature Oak
Kraft



Logements sociaux



Saint Maur des
Fossés, (94)



Creation 40 Zen



Promoteur Marignan



Swiss Oak
Golden



Logements sociaux



Conflans-Sainte-Honorine (78)



Creation 40 Zen




Les Résidences Yvelines



De Sousa



Swiss Oak Golden



Logements sociaux



Picardie



Creation 55 Zen




Gestion de copropriété



Glanddier Eric
d'Abbeville



Nature Oak
Kraft



Bureaux



Clermont-Ferrand



Creation 55 Zen



Institut des métiers




Peretti de Gerzat (63)



Nature Oak
Honey



Blomm Uni
Black



Service Express :
Conseils techniques et échantillons

gerflor.fr / suivez nous sur :   

 **N°Azur 0 810 569 569**
PREMIER APPEL LOCAL

 **N°Azur FAX 0 810 569 570**
PREMIER APPEL LOCAL

e-mail : contactfrance@gerflor.com

we care / we act Nos engagements pour un développement durable



EMPREINTE CARBONE*
-20 % kg équivalent CO₂/m² entre 2020 et 2025



CONTENU BIOSOURCÉ**
10 % d'ici à 2025



CONTENU RECYCLÉ
30 % d'ici à 2025



POSE LIBRE***
50 % d'ici à 2025



VOLUME RECYCLÉ ANNUEL
60 000 t d'ici à 2025

Gerflor®

* Scopes 1 et 2 définis dans le protocole des GES. ** % d'activité réalisée avec des produits contenant du biosourcé.
*** % d'activité réalisée avec des produits en pose non collée.